

2014年第一季度重点环境案件处理情况

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
1	1月	河北省保定市	河北卓正实业集团有限公司，企业法人营业执照注册号为130600000015386，组织机构代码为10852840-5，法定代表人为刘小兵。	该公司开发建设的白洋淀休闲旅游综合体项目于2013年8月开始施工，未依法办理环境影响评价、防洪评价等审批手续。	安新县水利局下达停止违法行为通知书，责令其立即停止违法行为，恢复原貌，并罚款十万元；安新县环保局下达环境监察通知书，责令该项目立即停止施工，限期补办环评审批手续；安新县政府召开专题会议，部署相关工作；保定市政府责成安新县政府按有关政策恢复原来地貌等工作；保定市环保局责令卓正集团白洋淀休闲旅游综合体项目停止施工；安新县林业局（自然保护区行政主管部门）罚款一万元。河北卓正实业集团于2013年10月停止施工，并撤出了机械设备，完成了淀水回灌。	河北省环保厅督促相关整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
2	1月	江苏省连云港市	江苏和利瑞科技发展有限公司，企业法人营业执照注册号为330723000033924，组织机构代码为69334444-6，法定代表人为钱吉荣。	非法填埋危险废物。环境保护部华东督查中心通过调查、组织现场挖掘，共挖出固体废物及受污染土壤66.6043吨，其中固体废物50.5363吨、受污染土壤16.068吨。企业交代主要是2011年投产初期产生的60号分散蓝残次品，对照《国家危险废物名录》属危险废物。	灌云县政府责令该公司停产整顿，县环保局对该公司偷埋危险废物行为罚款20万元。灌云县委、县政府启动了问责程序，县临港产业园区管委会副主任、县环保局副局长被停职，临港产业园区管委会环保分局局长被免职。连云港市环保局对环评处副处长予以撤职，并调离工作岗位。灌云县公安局对该公司立案侦查，公司法定代表人、副总经理、环保科科长、一分厂副厂长等5人被刑事拘留。灌云县政府网站公布了查处全过程和查处结果。该公司3月14日通过网站公开向社会致歉，并承诺整个厂区已无非法填埋危险废物。	江苏省环保厅继续跟踪督办，督促处理处罚到位并执行到位，整改到位。
3	1月	山西省天镇县	大同市裕旺商贸有限公司，企业法人营业执照注册号为140222210000062，组织机构代码为66447066-2，法定代表人为任晋喜。	<ol style="list-style-type: none"> 1、山西省大同市裕旺商贸有限公司未按环评批复要求建设除尘、污水处理设施，长期违规生产，期间存在废水、废气超标排放行为。 2、企业卫生防护距离内有多户村民未搬迁，不能满足项目环评批复关于卫生防护距离的要求。 3、未依法完成建设项目“三同时”验收。 4、未按环保部门要求落实停产决定和整改措施，擅自进行生产。 	环境保护部华北督查中心赴现场进行调查。天镇县环保局责令其停止生产并限期整改，但该单位未按要求停产，也未落实整改要求。天镇县人民政府于2013年4月下达关停决定。该公司已断水、断电，处于关停状态，生产锅炉、烟囱、排水管已拆除，生产设施及车间已查封。当地政府及环保部门开展了张西河村地下水和农田土壤的监测，并且对张西河村地下水按季度进行采样监测；对污水排放沿线的农田受灾情况进行摸底，组织有关单位及村民商讨补偿和农地污染治理办法；进行安全饮水工程建设，在村西南2.3公里外的区域新打机井，检测水质达标后接入张西河村，确保村民饮水安全；就本案处理情况对媒体、记者和举报村民进行回访。	山西省环保厅督促当地政府对企业依法关停到位，向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
4	1月	江苏省常州市	江苏泽诚化工有限公司（已关停）	将27.95吨过期硫酸铵等固体废物倾倒入溧阳经济开发区中段里村老庙西侧及牛车垛村拆迁场地。经上海华测品标检测技术有限公司检测，认定倾倒的固体废物中，4.55吨为危险废物（PH<2）。	溧阳市公安局已对江苏泽诚化工有限公司非法倾倒危险废物案件立案侦查。污染现场已全面清理，27.95吨固体及危险废物已送常州市安耐得工业固体废物处置有限公司安全处置。	江苏省环保厅督促当地环保部门配合做好江苏泽诚化工有限公司非法倾倒危险废物案件刑事责任的追究工作；向社会公开案件情况。
5	1月	江苏省连云港市	连云港燕尾港化工园区	园区总排口废水总磷超标0.68倍，园区卫生防护距离内95户居民未搬迁。7家企业存在环境违法行为（其中1家违反建设项目管理规定，6家超标排污），12家企业存在管理不到位等问题，15家企业存在台账不规范等问题。	当地环保部门责令7家违法企业停产整治并罚款；另外还责令存在管理不到位等问题的12家企业停产整治；责令存在台账不规范等问题的15家企业限期整改。罚款已全部缴纳，28家已完成整改。	江苏省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位；对化工园区进行环保专项整治，全面排查环境污染问题；向社会公开案件情况。
6	1月	江苏省连云港市	江苏连云港化工产业园区	园区卫生防护距离内有773户居民未搬迁。13家企业存在环境违法行为（其中6家违反建设项目环境管理规定，1家治污设施不正常运行，4家超标排放，2家违反危险废物管理规定），19家企业存在管理不到位等问题，36家企业存在台账不规范等问题。	当地环保部门对13家违法企业分别处以罚款、责令停产整治、责令限期整改；另外还责令存在管理不到位等问题的19家企业停产整治；责令存在台账不规范等问题的36家企业限期整改。罚款已全部缴纳，57家已完成整改。	江苏省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位；对化工园区进行环保专项整治，全面排查环境污染问题；向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
7	1月	江苏省盐城市	盐城市沿海化工园区	园区卫生防护距离内551户居民未搬迁。19家企业存在环境违法行为(其中11家违反建设项目环境管理规定, 4家治污设施不正常运行, 3家超标排放, 1家违反危险废物管理规定), 15家企业存在管理不到位等问题, 27家企业存在台账不规范等问题。	当地环保部门对19家违法企业分别处以罚款、责令停产整治、责令限期整改; 另外还责令存在管理不到位等问题的15家企业停产整治; 责令存在台账不规范等问题的27家企业限期整改。罚款已全部缴纳, 30家已完成整改。	江苏省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位; 对化工园区进行环保专项整治, 全面排查环境污染问题; 向社会公开案件情况。
8	1月	江苏省盐城市	江苏响水生态化工园区	园区总排口废水化学需氧量超标0.11倍、氨氮超标0.61倍; 园区卫生防护距离内145户居民未搬迁。23家企业存在环境违法行为(其中7家违反建设项目环境管理规定, 4家治污设施不正常运行, 12家违反危险废物管理规定), 16家企业存在台账不规范等问题。	当地环保部门对23家违法企业分别处以罚款、责令限期整改; 另外还责令存在台账不规范等问题的16家企业限期整改。罚款已全部缴纳, 37家已完成整改。	江苏省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位; 对化工园区进行环保专项整治, 全面排查环境污染问题; 向社会公开案件情况。
9	1月	浙江省杭州市	浙江手心医药化学品有限公司, 企业法人营业执照注册号为330100400007817, 组织机构代码为72278479-1, 法定代表人为范伟荣。	生产工艺及污染治理设施均发生重大变更, 未按要求重新报批建设项目环境影响评价文件。	萧山区环保局下发《行政处罚决定书》, 责令该公司立即停止生产, 并处罚款3万元。	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位, 向社会公开案件情况。
10	1月	浙江省杭州市	杭州戴德实业有限公司, 企业法人营业执照注册号为330181000248365, 组织机构代码为57147761-1, 法定代表人为朱纪昌	1、企业未经批准擅自开展试生产。 2、危险废物(染料包装袋)未委托有资质单位处置, 暂存场所不符合危险废物管理要求。	萧山区环保局下发《行政处罚决定书》, 责令该公司停止试生产, 并处罚款5万元。该公司已与危废处置单位签订合同	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位, 向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
11	1月	浙江省 杭州市	浙江汇丽印染整理有限公司，企业法人营业执照注册号为企独浙杭总副字第004777号，组织机构代码为74634650-7，法定代表人为高建幸。	1、2013年8月24日该公司标排口废水COD为211mg/L，超过国家排放标准。 2、废机油未按照危险废物进行储存和处置。 3、未安装氨氮在线监测仪。	萧山区环保局下发《行政处罚决定书》，责令该公司严格按照浙江省重污染行业治理的时间节点加快落实治理措施，并处罚款1.7万元，将该公司列入氨氮在线监测仪安装企业名单。 该公司正按照萧山区印染行业整治要求进行污染治理设施改造和提升，已按照危废管理要求对废机油进行贮存，由	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
12	1月	浙江省 杭州市	浙江圣山科纺有限公司企业，法人营业执照注册号为330181000019377，组织机构代码为25630686-3，法定代表人为许尔明。	1、2013年8月24日该公司标排口废水COD为211mg/L，超过国家排放标准。 2、废机油未按照危险废物进行储存和处置。 3、未安装氨氮在线监测仪。	萧山区环保局下发《行政处罚决定书》，责令该公司严格按照浙江省重污染行业治理的时间节点加快落实治理措施，并处罚款2.3万元，将该公司列入氨氮在线监测仪安装企业名单。 该公司正按照萧山区印染行业整治要求进行污染治理设施改造和提升，按照危废管理要求对染料桶进行贮存，染料	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
13	1月	浙江省 绍兴市	绍兴县怡中染整有限公司，企业法人营业执照注册号为330621000001596，组织机构代码为75708926-2，法定代表人为马方。	1、年产3000万米高档针织面料印染及后整理加工技改项目未经竣工环保验收已经正式投入生产。 2、绍兴县环保监测站2013年第二季度监督监测结果显示：该公司间接排放的废水COD、BOD5超标，其中BOD5为196mg/L，超标2.92倍。 3、未安装氨氮在线监测仪。 4、烧毛废气通过排风系统收集后直接排放，未按照环评要求设置水喷淋。 5、废水处理污泥、废机油、染料桶以及接触过染料的废浆桶均未按照危险废物进行储存和处置，暂存场所不符合危险废物管理要求。	绍兴县柯桥区环保局下发《行政处罚决定书》，责令该公司技改项目停止试生产，罚款2.5万元，对废水超标排放违法行为罚款34150元。 该公司废水深度处理设施已安装完毕，氨氮在线监测仪将按照环保部门统一要求进行安装，安装了烧毛废气收集处理装置，并已投入运行，已与浙江龙德环保热电有限公司签订废水处理污泥委托处置合同，与绍兴华鑫环保科技有限公司签订废机油和接触过染料的废浆桶的委托处置协议书，染料桶由供应商回收，未处置的危险废物已按照要求贮存。	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
14	1月	浙江省绍兴市	浙江嘉业印染有限公司，企业法人营业执照注册号为330621000007050，组织机构代码为74903283-X，法定代表人为周传根。	1、废水治理设施运行不正常。5个浓水曝气池，其中有一个池的曝气系统损坏，未正常曝气；初沉池的废水直接漫过隔墙流入曝气池，影响絮凝沉淀效果；污泥沉降比1分钟内达到了20%，污泥的活性较差。 2、绍兴县环保监测站2013年第二季度监督性监测结果显示：该企业间接排放的废水COD、BOD5、SS、色度超标，其中BOD5为129mg/L，超标1.58倍。 3、未安装氨氮在线监测仪。 4、污泥压滤机的压滤废水未进行处理，直接排放。 5、废水污染物自检频次不符合国家相关要求，一个月只监测1-2次。 6、烧毛废气通过排风系统收集后直接排放，未按照环评要求设置水喷淋。 7、染料桶、接触过染料的废浆桶以及废机油擦拭布均未按照危险废物进行储存	绍兴县柯桥区环保局下发《行政处罚决定书》，对该公司污水处理设施不正常运行的违法行为罚款1270元，对废水超标排放的违法行为罚款19510元。 该公司曝气系统现已恢复正常运行，正在对废水处理设施进行改造，以期确保废水达标排放，氨氮在线监测仪将按照环保部门统一要求进行安装，污泥压滤机压滤废水已通过管道收集排入废水处理池处理，建立了内部环保管理制度，增加自检频次，已完成烧毛机废气与定型机废气处理装置安装，与绍兴华鑫环保科技有限公司签订危废处置协议书，进一步规范染料桶、接触过染料的废浆桶以及废机油擦拭布的处置。	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
15	1月	浙江省宁波市	黄家埠滨海污水处理有限公司，企业法人营业执照注册号为3302811004018，组织机构代码为76147300-5，法	2005年投运至今尚未竣工环保验收；废水超标排放。	余姚市环保局下发《行政处罚决定书》，责令该公司立即恢复废水处理设施正常运行，并处罚款20万元。该公司已于2013年8月初启动了废水处理提标改造工程。	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
16	1月	浙江省宁波市	小曹娥工业区垃圾填埋场	小曹娥工业区垃圾填埋场底部未采取防渗措施，渗滤液直排环境。	小曹娥工业区垃圾填埋场现已封场停用，小曹娥镇政府已对该垃圾填埋场及周边环境污染进行了清理、覆土和绿化，并采用围堰对垃圾渗滤液进行收集，装运至城市污水处理厂集中处理。	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开
17	1月	浙江省绍兴市	上虞市国鹰印染有限公司，企业法人营业执照注册号为330682000089707，组织机构代码为77074205-1，	污水处理设施擅自停运，接触氧化膜已无污泥，污水处理工艺落后，不能满足污水处理要求；厂区内污水存在跑冒滴漏现象。	上虞区环保局和浙江杭州湾上虞工业园区管委会联合下达《停产整改意见书》，要求上虞市国鹰印染有限公司立即停产，关闭污水进管阀门，拆除相关生产设备。目前，企业已停产。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
18	1月	浙江省绍兴市	浙江中欣化工股份有限公司，企业法人营业执照注册号为330600000009526，组织机构代码为72362603-1，	N-甲基哌嗪项目生产超过1年，未通过环保验收，也未停止生产；污水处理设施运行不正常，好氧池无活性污泥；总排口添加自来水，稀释排放污水。	上虞区环保局下达《行政处罚决定书》，责令公司立即停止生产年产1200吨N-甲基哌嗪项目，并处罚款5万元。项目配套的水污染防治设施环保“三同时”验收资料已上报浙江省厅。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
19	1月	浙江省绍兴市	绍兴虞泽染织有限公司，企业法人营业执照注册号为330600400014681，组织机构代码为60967222-9，法定代表人为王六艺	污水处理设施运行不正常；在线监测设备数据异常，有多日凌晨连续数据缺失；产生的废染料助剂未按危废进行处理；车间内跑冒滴漏现象较严重。	上虞区环保局下达《行政处罚决定书》，罚款37500元。该公司已签订危废处置协议；公司拟整体搬迁至沥海镇工业园，目前新厂区厂房及治污设施已建设完毕。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
20	1月	浙江省绍兴市	上虞舜宇照明工程有限公司，企业法人营业执照注册号为330682000073526，组织机构代码为75706900-X，	含汞废灯管管理不符合危废管理要求，废旧灯管未交有资质单位处理。	上虞区环境保护局下达《行政处罚决定书》，罚款2万元。该公司已按照绍兴滨海新城管理委员会《关于开展涉汞电光源行业提升工作的实施意见》进行整治，目前企业已基本完成整治工作，危废堆场规范建设，已签订危废处置协议。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
21	1月	浙江省嘉兴市	海宁鼎龙化工有限公司，企业法人营业执照注册号为企合浙嘉总副字第002922号，组织机构代码为14677993-4，法定代表人为孙斯薇。	污水处理设施运行不正常；排水量超批复要求，也超过了水务部门批准的纳管水量。	嘉兴市和海宁市环保局责成该公司加强对环保设施的运行管理，做好台账记录，目前污水处理设施已运行正常；企业已与海宁农业对外综合开发区管理委员会签订关停协议。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
22	1月	浙江省嘉兴市	浙江泛太平洋针织印染有限公司，企业法人营业执照注册号为企独浙嘉总副字第002707号，组织机构代码为75119102-0，法定代表人为赵南燕。	在线监测显示废水排放不能稳定达标，有超标现象；无危废转移联单；在线监测设备安装位置不规范，设有中间水池，且日常维护不当，异常数据较多；废气排口高度未达到环评要求的40米；危废仓库中堆放的危废均无标示，无法	该公司对现有在线监控设施进行了改造，完善在线监控的管理和维护；废水基本达标排放；已拆除原有锅炉排气筒，新建40米高的锅炉排气筒，现锅炉排气筒高度已达到环评批复要求；已与湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司签订危废委托处置协议；危险废物已按照要求分类贮	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
23	1月	浙江省嘉兴市	浙江银梭织染有限公司，企业法人营业执照注册号为330400400019979，组织机构代码为75590151-X，法定代表人为俞星。	在线监测显示废水排放不能稳定达标，有超标现象；废气排口高度未达到环评要求的30米。	嘉兴市环保局要求企业整改。该公司于2013年10月底完成基建，12月基本达标排放；已拆除原有锅炉排气筒，新建30米高的排气筒，现锅炉排气筒高度已达到环评批复要求。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
24	1月	浙江省嘉兴市	海宁三联化工有限公司，企业法人营业执照注册号为3304812001441，组织机构代码为72660645-8，法定代表人为花轩德。	危废储存场所未做防渗；厂区内无初期雨水收集系统，雨污分流不到位；危废渗滤液收集池中积满雨水，未及时排空；废弃的反应釜随意丢弃在厂区内未硬化处理的土地上；事故应急池未起到应有作用，厂区内槽罐围堰上的导流管	嘉兴市和海宁市环保局责令该公司立即整改，危废储存场所地面已采用水泥做硬化防渗处理；已与海宁高新技术产业园区管理委员会签订关停协议；生产区域雨水全部纳入污水管道；危废渗滤液收集池积水已排空；露天堆放废弃的反应釜已清理完毕；事故应急池内的积水已排空；槽罐围堰上的导流管软管已拆除，改为固定管道，并接入厂区	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
25	1月	浙江省宁波市	华清环保有限公司，企业法人营业执照注册号为330211000111009，组织机构代码为07490206-6，法定代表人为蔡萌儿。	出水在线监测弄虚作假，进水采样管直接插入清水瓶。	镇海区环保局责令立即改正，下达《行政处罚决定书》，罚款3.7万元。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
26	1月	浙江省宁波市	宁波海德针织漂染有限公司，企业法人营业执照注册号为330200400034579，组织机构代码为61025008-2，	危险废物贮存场所为临时棚，无“三防”措施。	该企业危险废物主要是设备维修保养过程中产生的废机油和废抹布，企业已对危险废物堆场重新进行选址，并按照危险废物堆场规范建设“三防”措施，完善了相关标识。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
27	1月	浙江省宁波市	余姚市小曹娥五星金属电镀有限公司，企业法人营业执照注册号为330281000030447，组织机构代码为72405603-4，法定代表人为陈兴苗。	含镍废水未单独收集。	余姚市环保局下达《行政处罚决定书》，责令企业立即停止通过排污口以外的途径排放污染物的行为、立即做好含镍废水的单独收集处理工作，罚款1.3万元。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
28	1月	浙江省宁波市	余姚市小曹娥众安废水处理厂，企业法人营业执照注册号为330281000170150，组织机构代码为76452325-8，	收集园区电镀企业含铬、综合废水（含铜、镍废水）后，未按要求分质单独处理。	余姚市环保局下达《环境违法行为限期改正通知书》，要求企业于2014年8月31日前完成限期整改，单独处理含铬废水。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
29	1月	浙江省宁波市	创丰毛皮制品有限公司，企业法人营业执照注册号为330281000103402，组织机构代码为69822476-9，法定代表人为庄孙妹	含铬废水未单独处置。	余姚市环保局下达《行政处罚决定书》，责令企业立即恢复含铬废水单独处理设施的正常使用，并处罚款4.1万元。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
30	1月	浙江省宁波市	宁波王龙科技股份有限公司，企业法人营业执照注册号为330200000063043，组织机构代码为69507609-4，	擅自变更环评要求，简化污水处理工艺；利用雨水稀释排放废水	余姚市环保局下达《环境违法行为限期改正通知》，要求企业于2014年8月31日前完成废水处理工艺改造；考虑到2013年10月7日开始，余姚遭遇了大水，企业停产多日，恢复生产后，因雨水进入废水处理系统及废水多次循环处理，故废水排放口水质COD偏低，而非利用雨水稀释排放，	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
31	1月	浙江省金华市	浦江东洲水晶有限公司，企业法人营业执照注册号为330726000015839，组织机构代码为68789867-X，法定代表人为王淑东	未办理环评手续。	浦江县环保局下达《行政处罚决定书》，责令建设项目停止生产，并处罚款2万元。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
32	1月	浙江省金华市	浦江恒力饰品有限公司，企业法人营业执照注册号为330726000021966，组织机构代码为78965413-1，法定代表人为陈韵。	无环评手续。	浦江县环保局下达《行政处罚决定书》，责令建设项目停止生产，并处罚款2万元。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
33	1月	浙江省金华市	飞轮村及杨田村4家水晶加工个体工商户：周盛红水晶加工点，企业法人营业执照注册号为330726640048293，经营者周盛红；浦江县宜艺隆水晶加工厂，企业法人营业执照注册号330726640040730，经营者周必正；浦江县黄仲生水晶玻璃加工厂，企业法人营业执照注册号为330726630063503，经营者黄仲生；浦江县旭昌水晶加工厂，企业法人营业执照注册号为	无环评手续；磨粒废水处理工艺设施简陋，沉淀池无防渗防漏措施。	依法取缔飞轮村及杨田村4家水晶加工个体工商户，加工点设备已拆除并清空，营业执照已被吊销。	浙江省环保厅督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
34	1月	上海市金山区	上海石油化工有限公司，企业法人营业执照注册号为31000000001453，组织机构代码为13221229-1，法定代表人为王治卿。	1、涤纶部40万吨/年精对苯二甲酸（PTA）装置改造工程未竣工环保验收。 2、化工部1#乙二醇增产环氧乙烷项目未批先建。 3、炼油部1#常减压蒸馏装置异地改造工程、芳烃部60万吨/年芳烃联合装置项目、化工部38万吨/年乙二醇装置项目试生产超期未验收。 4、涤纶部涤纶研究所连续式聚酯中试装置项目无环评手续已建成投产。	上海市环保局下达《责令改正通知书》责令涤纶部40万吨/年精对苯二甲酸（PTA）装置改造工程限期办理竣工验收手续（已通过竣工环保验收），责令未批先建的化工部1#乙二醇增产环氧乙烷项目停止建设（已停），责令炼油部1#常减压蒸馏装置异地改造工程、芳烃部60万吨/年芳烃联合装置项目、化工部38万吨/年乙二醇装置项目3个试生产超期未验项目停止生产；上海市金山区环保局下达《行政处罚决定书》、《责令停止生产决定书》和《责令限期补办环评手续通知书》，责令未批投产的涤纶部涤纶研究所连续式聚酯中试装置项目停止生产、限期补办环评手续，并	上海市环保局督促当地环保部门继续加强监管，增加巡查频次，防止污染再次反弹。
35	1月	上海市金山区	上海赫腾精细化工有限公司，企业法人营业执照注册号为310228000534393，组织机构代码为74564386-0，法定代表人为吉景顺。	五号车间生产装置南侧作业平台上正在安装新的反应釜，企业无环保审批手续。	金山区环保局下达《责令停止生产（使用）决定书》，责令停止乙虫脞吸收塔废水预处理装置生产项目建设。目前，补办环评已完成。	上海市环保局督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
36	1月	上海市金山区	上海试四化学品有限公司，企业法人营业执照注册号为310228001019608，组织机构代码为66243939-7，	孵化项目一期KC190项目于2010年12月开始试生产，项目至今尚未竣工环保验收，现场检查时正在生产；2013年初，孵化项目二期QCC64项目建成，尚未取得试生产批复，现场检查时正在生产。	上海市环保局立案处罚，责令KC190、QCC64生产装置停止生产，并处罚款8万元。	上海市环保局督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。
37	1月	上海市金山区	上海瑞年精细化工有限公司，企业法人营业执照注册号为310228000901533，组织机构代码为78281805-X，法定代表人为郑小菊。	检查现场取样外排COD超标；转移联单未分类相关危险废物，不符合要求；危险废物贮存未分区，存在跑冒滴漏现象。	金山区环保局分别下达《责令改正通知书》和《行政处罚决定书》，对企业危废标识设置不规范问题，责令改正，并处罚款2.5万元；金山区水务局下达《行政处罚决定书》，对建设单位超标纳管的行为罚款10万元。2014年1月18日，上海市金山区水务执法支队联合上海市金山区环境监察支队对其纳管污水采样监测显示，达到纳管标准。	上海市环保局督促当地环保部门继续加强监管，防止污染再次反弹。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
38	1月	浙江省嘉兴市	嘉兴亚泰电器有限公司，企业法人营业执照注册号为330411000010769，组织机构代码为66391106-7，法定代表人为庄亚明。	2013年3月嘉兴市秀洲区环保局现场检查发现，王徐峰在未经环评审批情况下，租赁嘉兴亚泰电器有限公司生产车间从事吊顶铝材铝氧化加工，群众反映问题疑为加工过程中产生的硝酸雾所致。秀洲区环保局2013年11月22日现场检查发现，嘉兴亚泰电器有限公司存在的环境问题主要有：一是锅炉烟尘水喷淋循环泵损坏，烟尘处理设施运行不正常；二是注塑机冷却水未进行循环回用，排入河道；三是酸洗磷化废水未按环评要求进行回用，废水排放总量超过控制指标，总锌浓度超标；四是企业“三废”收集运行台账不健全。	嘉兴市秀洲区环保局于2013年3月对王徐峰在未经环评审批情况下，租赁嘉兴亚泰电器有限公司生产车间从事吊顶铝材铝氧化加工行为进行立案查处，但鉴于王徐峰身体较差（换肾），在确认该吊顶铝材铝氧化加工项目已停产，当事人书面承诺今后不在实施上述违法行为，并提供身体状况证明材料基础上，嘉兴市秀洲区环保局于2013年6月24日行政处罚案件集体讨论会议决定，免于对其进行行政处罚。2013年11月22日现场检查时，王徐峰从事铝氧化加工的生产设备已拆除。目前，嘉兴市秀洲区环保局已对嘉兴亚泰电器有限公司锅炉烟尘处理设施不正常运行、废水总量和总锌浓度超标等环境违法行为依法进行立案查处，相关处罚程序正在进行中；企业已对注塑机冷却水未进行循环回用问题进行了整改，并建立了冷却水回用池；因信访人未留下联系方式，嘉兴市秀洲区环保局执法人员已将相关	浙江省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
39	1月	福建省福州市	仓山区城门镇厚峰村非法电镀厂和尖尾山非法热浸锌厂	仓山区城门镇厚峰村1家非法电镀厂和尖尾山1家非法热浸锌厂死灰复燃，仍在偷偷生产。	仓山区城门镇厚峰村非法电镀厂已被取缔关闭，相关设备已全部清理，并移交仓山区公安部门侦办。福州市环保局已致函福州市支前办，要求营房所属部队与城门镇尖尾山非法热浸锌厂解除租赁关系，督促企业拆除相关生产设备。	福建省环保厅督促当地环保部门全面排查整治辖区内非法电镀加工厂，督促拆除到位，防止死灰复燃；提请地方政府立即依法关闭城门镇镇尖尾山非法热浸锌厂，防止擅自恢复生产；向社会
40	1月	福建省福州市	福建省闽侯县申亚金属制品有限公司，企业法人营业执照注册号为350121100028644，组织机构代码为79607274-6，法定代表人为陈俊峰。	福建省闽侯县申亚金属制品有限公司废气处理效果较差；煤气发生炉水封池底部设有三通管道，废水可通过雨水沟排入外环境；煤气发生炉烟气未接入热浸锌锅烟气布袋除尘器；环保管理不规范，未建立相关环保管理台账，检查时企业无法提供用水、用电、用药、原材料等台账记录。	闽侯县环保局责令福建省闽侯县申亚金属制品有限公司立即停止试生产。该公司废气处理设施正在改造，酸洗槽酸雾拟集中收集经酸雾喷淋塔处理达标后高空排放，酸雾集气罩和喷淋塔已基本建成，正准备安装；热浸锌锅烟气拟改用布袋除尘处理，布袋除尘设备已建成，煤气发生炉与布袋除尘设备连接的管道正在安装；煤气发生炉水封池底部三通管道已封堵；相关环保台账记录正在建立。	福建省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，督促整改到位；向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
41	1月	福建省福安市	福建莱恩凯蓄电池有限公司，企业法人营业执照注册号为350981100005457，组织机构代码为66687036-0，	从事蓄电池组装的主要生产设备未拆除，生产用电由其他单位提供，仍具有恢复生产能力。	福安市环保局已对福建莱恩凯蓄电池有限公司下达《责令停止环境违法行为通知书》，责令该企业于2014年1月1日前拆除蓄电池组装的主要生产设备，目前除焊接生产线暂未拆除外，蓄电池组装的主要生产设备已拆除完成。	福建省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
42	1月	福建省福安市	中国移动通信集团福建有限公司福安分公司，企业法人营业执照注册号为350900500001029，组织机构代码为70538535-0，法定代表人为范照峰。	群众反映的信号接收器为岩湖村安置房1号楼上的中国移动基站，为屋面抱杆结构，已建成并投入使用，未办理环评手续。经现场监测，岩湖村安置房1号楼上的移动公司基站在14栋6层屋面东侧监测点位置电磁辐射超标。	福安市环保局下发《责令停止环境违法行为通知书》，责令补办环保审批手续，并对辐射超标的信号基站进行整改。	福建省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
43	1月	福建省 福安市	中国联合网络通信有限公司福安市分公司，企业法人营业执照注册号为350900500001254，组织机构代码为68308635-9，法定代表人为周文。	群众反映的信号接收器为岩湖村安置房5号楼上的中国联通基站，为屋面抱杆结构，已建成并投入使用，未办理环评手续。	福安市环保局下发《责令停止环境违法行为通知书》，责令补办环保审批手续。	福建省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
44	1月	福建省 福安市	中国电信股份有限公司福安分公司，企业法人营业执照注册号为350981100010300，组织机构代码为75736124-6，法定代表人为林荣布。	群众反映的信号接收器为岩湖村安置房4号楼上的中国电信基站，为屋面抱杆结构，已建成并投入使用，未办理环评手续。	福安市环保局下发《责令停止环境违法行为通知书》，责令补办环保审批手续。	福建省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
45	1月	江苏省 常州市	江苏申特钢铁有限公司，企业法人营业执照注册号为320481400001479，组织机构代码为73958406-7，法定代表人为杨建忠。	1、部分建设项目未批先建。60万吨焦炉煤气高温烟气余热发电、2号烧结余热发电工程、年产60万吨球团、高炉煤气TRT发电和转炉低压饱和蒸汽发电等项目，未经环评审批擅自建成并投入生产，年产60万吨球团未建污染治理设施。 2、废气超标排放，环境管理不到位。2013年12月26-27日，江苏省环境监测中心对申特钢铁废气排放口进行采样监测，监测结果显示：烧结工段颗粒物排放浓度为398mg/m3，超标4.98倍；焦炭工段用于发电的热回收装置2号设施SO2排放浓度为272mg/m3，超标1.36倍，2号、4号、7号、8号设施颗粒物排放浓度分别为83.3mg/m3、167mg/m3、2466mg/m3、492mg/m3，分别超标1.66倍、3.34倍、49.32倍、9.84倍。2号烧结机烟气在线仪SO2数据为0，焦炭工段余热锅炉脱硫设施未按规范要求安装在线监测仪，厂区部分区域雨污分流不彻底。 3、卫生防护距离内尚有83户未搬迁。	江苏省环保厅致函常州市政府，要求重点做好四个方面的工作：一是对申特钢铁未批先建、超标排放等环境违法行为为立案调查，依法严肃处理；对废气超标工段限期治理，逾期未完成治理任务或治理无望的，坚决予以关闭；同时严格日常执法监管，督促企业加强治污设施运行管理，确保稳定达标排放。二是加快推进申特钢铁卫生防护距离内居民搬迁工作，切实消除环境隐患。同时，加强舆情引导，化解厂群矛盾，确保社会稳定。三是对申特钢铁建设项目审批中存在的违规、越权行为作进一步调查，依法依规作出处理。四是按照国家、江苏省化解钢铁产能严重过剩矛盾的有关政策，对申特钢铁相关产能开展认定、备案工作，完善有关手续。	江苏省环保厅督促当地政府加快卫生防护距离内居民搬迁工作；督促当地环保部门对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，加强日常监管，督促整改到位；向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
46	1月	山东省 济宁市	兖州亚太化工有限公司，企业法人营业执照注册号为370882228002581，组织机构代码为73066103-8，法定代表人为韩庆波。	该公司汽液物料冷凝及输送真空系统抽排气环节存在“跑、冒、滴、漏”，提馏工艺后的集液池未采取有效密闭措施，异味气体无组织排放。	济宁市兖州区环保局下达了《责令改正违法行为决定书》、《行政处罚决定书》，责令该公司于2月6日前完成异味治理，处1万元罚款。同时，责令该公司停止生产，进一步整改。济宁市环保局在新浪政务微博上公布了该案件查处和整改情况。	山东省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到位。
47	1月	福建省 福安市	冯弟六铸件厂，实际经营人林成亮	群众反映的“大溪边铸造厂、电机厂、喷漆厂”实为冯弟六铸件厂，该厂自2008年建成投产以来至今未办理工商营业执照和环评审批手续。	福安市环保局责令冯弟六铸件厂实际经营人林成亮停止生产，并处罚款3万元；另就冯弟六铸件厂无证、无照经营行为抄告相关工商管理部和经贸部门。	福建省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开。
48	1月	河南省 南阳市	新野腾飞纸业有限公司，企业法人营业执照注册号为411329000013276，组织机构代码证为05599857-6，法定代表人	自动监控系统未与环保部门联网，且已损坏较长时间	新野县环保局责令该公司限期改正自动监控设施未与环保部门联网问题，在新野县电视台公开了案件处理和整改情况。	河南省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。
49	1月	河南省 南阳市	新野县豫新纸业有限公司，企业法人营业执照注册号为411329100000961，组织机构代码证为67413880-	自动监控系统未与环保部门联网，且已损坏较长时间。	新野县环保局责令该公司限期改正自动监控设施未与环保部门联网问题，在新野县电视台公开了案件处理和整改情况。	河南省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。
50	1月	河南省 南阳市	新野县方正纸业有限公司，企业法人营业执照注册号为411329100000486，组织机构代码证为76782101-	环评批复要求建设4台抄纸机，但实际建成8台，并对污水处理系统进行扩容改造，以上变更未进行环境影响评价，自动监控系统未与环保部门联网。	新野县方正纸业有限公司增加的4台造纸机已经全部停运，并已拆除2台。 新野县环保局在新野县电视台公开了案件处理和整改情况。	河南省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。
51	1月	湖南省 怀化市	湖南省溆浦县均坪镇板溪村煤矸石场	无工商营业执照，未经环境影响评价批准，未办理林地征占用许可证，违法建设、生产；废水治理设施未完全按设计要求建设，渗水收集不全，运行管理不规范，排污口污水不能稳定达标，部分超标废水直接排放。	湖南省溆浦县人民政府对均坪镇板溪村煤矸石场下达关闭决定，对该矿实施关闭。湖南省环保厅和怀化市环保局进行了后督察，该矿山已经停止开采，相关机械设备已经拆除。溆浦县往板溪煤矸石场深坑积水投加片碱、生石灰来治理镉超标，四次监测结果显示两个断面溪水镉均未超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002）表1之III类标准。同时，溆浦县实施板溪村农村改水工程，将山泉水引入村民家中，解决了板溪村1-3组、10-16组10个村民小组1700余人饮水安全问题；硬化维修渠道300余米，解决了300多亩农田灌溉用水问题。湖南省环保厅在门户网站公开了案	湖南省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
52	1月	河北省保定市	安新县金宇晟有色金属熔炼有限公司，企业法人营业执照注册号为30632000004598，组织机构代码为60129938-6，法定代表人为贾光辉。	熔铅锅集气罩风机未正常使用。	新县环保局对安新县金宇晟有色金属熔炼有限公司铅锅集气罩风机未正常使用违法行为罚款2万元，并责令其停产整治，同时派驻厂监督员督导。安新县环保局在其网站上公开了处理处罚情况。	河北省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。
53	1月	河北省保定市	安新县老河头镇和清苑县望亭乡的部分有色冶炼小作坊	几乎没有环保设施，隐藏在普通民宅中，院墙高大，难以发现。	安保定市环保局会同清苑、安新两县政府开展集中整治行动，拆除非法冶炼企业的变压器和生产设备，清理生产原料。当地公安部门对非法有色金属熔点摊点负责人进行刑责调查，对阻挠拆除、暴力抗法人员实施强制措施，依法拘留相关人员48人，网上追逃2人。两县境内的500余家非法小冶炼摊点已全部断电关停，拆除生产设备。保定市环保局联合当地新闻媒体，对涉及小冶炼等重点敏感问题进行跟踪督查，清苑县环保局在其人民政府网站上公开了整治情况，安新县环保局在其网站上公开了处理处罚情况。	河北省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。
54	1月	山东省潍坊市	山东省安丘市鲁安药业有限责任公司，企业法人营业执照注册号为370784228000989，组织机构代码证为16564730-4，法定代表人为王军。	东侧范家庄村井水挥发酚浓度超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准9倍；2012年产生的危险废物蒸馏残渣未及时转移处置；当地环保部门未对企业污水排放特征污染物进行监测。	潍坊市环保局向安丘市鲁安药业有限责任公司下达限期整改通知书，要求其立即将贮存的危险废物进行转移处置，新产生的危险废物贮存采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；增加了对该公司监管频次，并将挥发酚纳入日常监测范围；督促安丘市政府按照生态河道标准，对小汶河进行综合整治。为彻底解决小汶河周边地下水污染问题，安丘市政府组织有关部门及专家多次论证，制定了小汶河河道治理工程方案，正在组织分步实施。同时，对小汶河地下水采取应急措施，即在范家庄附近的小汶河河道内打8眼口径为80厘米的机井，将受污染的地下水抽至北岸的城市污水管网内，加快地下水循环和置换，	山东省环保厅督促相关整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
55	1月	辽宁省丹东市	辽宁丹东群力环保彩印包装有限公司，企业法人营业执照注册号为210600004053083，组织机构代码为69269815-4，法定代表人为王鹏。	环保纸制品项目未按环保部门要求申请竣工环保验收。	配套污水处理站建成并投入使用，对排放污水的监测结果表明，污染因子符合辽宁省排放标准。该企业2014年3月19日通过环保部门验收。	辽宁省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
56	1月	湖北省宜昌市	新成石墨有限责任公司 企业法人营业执照注册号为420582000008109, 组织机构代码: 76067004-X 法定代表人岳兵	宜昌新成石墨有限责任公司正在进行前期勘探工作, 并未进行石墨开采作业, 但该公司探矿项目未办理相关环评手续。	湖北省环保厅向宜昌市环保局下发环境监察通知书, 要求宜昌市环保局责令宜昌新成石墨有限责任公司立即停止探矿作业, 限期补办环评手续; 责成兴山县环保局加强对该探矿项目环境监管, 督促企业做好钻探勘查过程中环境保护及勘探完成后的生态修复工作。 兴山县环保局向宜昌新成石墨有限公司下发环境违法行为限期改正通知书, 责成该公司于2014年3月30日前补办环境影响评价手续, 落实相关环保措施。 兴山县环保局已对宜昌新成石墨有限责任公司提交的《湖北省兴山县东冲河矿区石墨矿详查项目环境影响报告表》予以批复。	湖北省环保厅督促相关整改措施落实到位, 向社会公开案件情况。
57	1月	海南省海口市	海南罗牛山畜牧有限公司 企业法人营业执照注册号为460000000026366, 组织机构代码为73007099-1, 法定代表人为巩德球。	该养殖场于2008年投入运营, 已办理建设项目环评审批手续, 未依法办理环境保护验收手续, 未安装水污染排放自动监控设备。	2010年起, 环保部门对该公司环境违法问题进行查处, 责令罗牛山公司未验先投的5个建设项目(10个养猪场)停止生产, 处以罚款, 并申请法院强制执行。2011年, 2次对罗牛山公司负责人进行约谈, 要求该公司全面限期整改, 加快完成污染治理设施建设。2013年, 环保部门再次对演丰东河流域内罗牛山养猪场进行立案处罚。2013年8月4日, 海口市政府召开现场办公会, 决定对9家排放不达标、不合格的猪场实行一票否决, 2013年底关6家, 2014年底关3家。经核查, 至2014年1月6日, 该公司已落实关停决定, 生猪已全部清理完毕。	海南省国土环境资源厅督促相关整改措施落实到位, 向社会公开案件情况。
58	1月	海南省海口市	海南天工生物工程有限公司, 企业法人营业执照注册号为460000000017880, 组织机构代码为72124185-9, 法定代表人为夏祥政。	该养殖场于2008年投入运营, 已办理建设项目环评审批手续, 未依法办理环境保护验收手续, 未安装水污染排放自动监控设备。	2010年起, 环保部门对该公司环境违法问题进行查处, 责令该公司停止生产, 处以罚款, 并申请法院强制执行。2013年, 环保部门再次对该公司立案处罚。2013年8月4日, 海口市政府召开现场办公会, 决定对9家排放不达标、不合格的猪场实行一票否决, 2013年底关6家, 2014年底关3家。经核查, 至2014年1月6日, 该公司已落实关停决定, 生猪已全部清理完毕。	海南省国土环境资源厅督促相关整改措施落实到位, 向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
59	1月	海南省海口市	海口市东寨港红树林保护区	红树林自2010年始陆续出现死亡，到2013年8月死亡面积约30亩。	2012年，海口市开展东寨港红树林保护区综合整治工作，取缔保护区内60余家咸水鸭养殖户，严厉打击违法捕捞。经整治，目前东寨港红树林的鱼虾资源正在逐渐恢复。海口市政府召开专题会议，研究部署东寨港红树林自然保护区综合整治工作，计划于2015年底前系统解决东寨港及其周边环境污染问题。目前，已开展了养殖废水处置论证、养殖厂关停、退塘还林、拆除违法建筑和整治环境卫生、加大违法项目查处等措施。近期监测结果显示，东寨港红树林保护区水体水质开始好转，演丰东河水质有所改善。	海南省国土环境资源厅督促相关整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
60	2月	湖北省武汉市	武汉汉口绿色能源有限公司，企业法人营业执照注册号为20116000016162，组织机构代码为79243852-8，法人代表为华伟。	该公司投资的汉口北垃圾焚烧发电厂烟气中一氧化碳排放浓度长期超标，焚烧飞灰处置不规范。	武汉市环保局曾于2012年7月、2013年12月两次立案查处汉口北垃圾焚烧发电厂一氧化碳超标排放的违法行为，分别罚款8万元、10万元。2014年2月13日，武汉市环保局下达《责令武汉汉口绿色能源有限公司限期整改废气超标问题的通知》，要求整改到位。	湖北省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到
61	2月	湖北省武汉市	武汉楚江科技有限责任公司，企业法人营业执照注册号420116000001554，组织机构代码为79241152-8，法人代表为李乾云。	生产设施老化，废水收集系统不完善，处理设施不具备达标处理能力。	2014年2月11日，武汉市环保局现场责令该企业停止生产。2014年3月4日，武汉市环保局再次发现该企业清洗反应罐，清洗废水未经处理直接外排，责令该企业停止生产。黄陂区环保局对该公司超标排放废水的违法行为立案查处。2014年3月7日，黄陂区人民政府对该企业采取了断水、断电强制措施。	湖北省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到
62	2月	湖北省武汉市	武汉同鑫光电设备有限公司，企业法人营业执照注册号420116000002643，组织机构代码为66677621-9法人代表为李恒林。	生产废水仅经沉淀外排，存在环境隐患。	2014年2月11日，武汉市环保局现场责令该企业停止生产。2014年3月7日，黄陂区人民政府对该企业采取了断水、断电强制措施。	湖北省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到
63	2月	湖北省武汉市	武汉市东西湖洁诚洗涤中心	无环评手续，无废水处理设施。	2014年2月11日，武汉市环保局现场责令该企业停止生产。2014年3月6日，黄陂区环保局对其下达行政处罚决定书。2014年3月7日，黄陂区人民政府对其采取了断水、断电强制措施。	湖北省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
64	2月	湖北省武汉市	海之洁织物洗涤（武汉）有限公司企业法人营业执照注册号420116000057751，组织机构代码为05200045-9，法人代表为李素文。	无环评手续，无废水处理设施。	2014年2月11日，武汉市环保局现场责令该企业停止生产。2014年3月6日，黄陂区环保局对其下达行政处罚决定书。2014年3月7日，黄陂区人民政府对其采取了断水、断电强制措施。	湖北省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到位。
65	2月	江苏省连云港市	益海（连云港）精细化学工业有限公司企业法人营业执照注册号320700400012215，组织机构代码为55468855-6，法人代表为牛余新。	1、年产2万吨癸二酸、6.6万吨精炼甘油技改项目未经环评审批擅自开工建设，现已建成水解、萃取、裂解和脱色等工段。 2、2013年2月建成2台130t/h锅炉（1用1备），未申请核准擅自投入试生产，试生产超过3个月未依法申请环境保护设施竣工验收。 3、锅炉烟气脱硫设施未运行，未按环评	连云港市环保局2014年1月17日下达行政处罚决定书，责令其2台130t/h锅炉立即停止使用，罚款9万元；2014年1月13日下达限期整改通知，责令其停产整改，2台130t/h锅炉停运，年产2万吨癸二酸、6.6万吨精炼甘油技改项目停止建设。目前，该企业正在全面停产整治，罚款已缴纳。	江苏省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到位。
66	2月	江苏省连云港市	连云港环海化工有限公司企业法人营业执照注册号320700400014926，组织机构代码为05517150-1，法人代表为牛余新。	1、环氧氯丙烷装置处于试生产阶段，蒸馏残渣、精馏残液等危险废物的污染防治措施发生重大变动，未依法重新报批环评。 2、未按环评要求每月更换废气处理装置内的活性炭。	2014年1月13日下达限期整改通知，责令其停产整治。目前，该企业正在全面停产整治，罚款已缴纳。	江苏省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到位。
67	2月	江苏省连云港市	益海嘉里（连云港）化工有限公司营业执照注册号320700400012223，组织机构代码为55468850-5，法人代表为牛余新。	用于处理废气的碱液吸收塔未投加足量碱性药剂，塔内吸收液呈酸性。	2014年1月13日下达限期整改通知，责令其停产整治。目前，该企业正在全面停产整治，罚款已缴纳。	江苏省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到位。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
68	2月	江苏省连云港市	益海嘉里盐化科技产业园	<p>1、区内4家企业共用的废水预处理设施预曝气池、厌氧沉淀池未运行，好氧池曝气不均匀。</p> <p>2、产业园擅自在驳盐河北小沟设有8根水泥管排放清浄下水，管道密封较差，部分废水混入清浄下水排放，经监测，清浄下水排水水质COD为90mg/L，超环评批复要求1.25倍。</p> <p>3、危险废物管理不规范，产业园未建设规范的危险废物贮存场所。</p>	<p>连云港市环保局2013年10月12日下达限期改正通知书，责令负责该产业园公共设施运行的连云港环海化工有限公司在2013年11月12日前封堵违法设置的8个清浄下水排口；提请连云区政府依法责令产业园停产整顿；2014年1月13日下达限期整改通知，责令产业园1月30日前完成危险废物规范贮存场所建设，2月28日前完成产业园清污分流系统改造。目前，擅自设置的8个清浄下水排口已全部封堵，正在对排水管网进行清污分流改造，工业废水预处理后将通过专管接入板桥工业园污水处理厂深度处理。</p>	<p>江苏省环保厅督促当地环保部门加强日常监管，对存在的环境违法行为依法处理到位并执行到位，督促整改到位。</p>
69	3月	天津市宁河县	<p>天津福双达水泥制品有限公司，企业法人营业执照注册号为12022100003918，组织机构代码为59612972-8，法定代表人为刘福双。</p>	<p>无任何环保审批手续。</p>	<p>宁河县环保局对该公司下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其停止生产，限期补办环保审批手续。对杨建树村及周边进行巡查，未发现其他存放水泥、矿渣等固体废物的场所。</p>	<p>天津市环保局督促当地环保部门对该公司的环境违法行为依法处理到位并执行到位；加大对该公司的日常监管力度，督促其尽快补办环保审批手续，在未通过当地环保部门审批前不得生产；向社会公开案件情况。</p>

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
70	3月	内蒙古自治区 巴彦淖尔市	内蒙古乌拉山化肥有限责任公司，企业法人营业执照注册号为152824000004268，组织机构代码为72014267-2，法定代表人为李明清。	<p>1、约30吨/小时的废水排入厂属五七农场暂储池内，用于“冬储夏灌”厂属五七农场农田，未能达到环评批复提出的全厂生产废水闭路循环、不外排的要求。</p> <p>2、1#、2#供热供气沸腾锅炉未按环评要求停用并改造为循环流化床锅炉，旧的2台余热锅炉和12台炉造气炉未按环评要求进行关停。</p> <p>3、7#10吨/小时供热供气锅炉未履行环保审批手续。</p> <p>4、半水煤气液氨脱硫工艺属《产业结构调整指导目录》（2011年本）中淘汰类工艺，但目前仍在运行。</p> <p>5、厂区南侧王六壕子（天然湿地）内的排渣场从建厂之初使用至今未采取防渗处理措施。</p> <p>6、对地下水、地表水和空气质量监测结果显示部分指标超标。</p>	<p>巴彦淖尔市环保局下达了《关于对部分企业环境问题排查情况的通报》、《关于对乌拉山化肥厂环境问题的处理意见》、《关于对乌拉山化肥厂环境问题的整改通知》、《责令改正违法行为决定书》等，责令企业整改。2013年以来，乌拉特前旗环保局先后4次向该公司下达《责令限期改正违法行为通知书》，要求企业立即整改，确保污染物达标排放。乌拉特前旗人民政府下达了《关于对乌拉山化肥公司实施环境保护限期治理的通知》，要求该公司对洗气循环水进行脱焦油和异味处理，对造气车间除尘设施和煤场抑尘设施进行整改。针对该公司未按照环评批复要求实现生产废水零排放，部分生产废水外排的行为，乌拉特前旗环保局责令企业立即停止废水外排，并建议政府责令该公司停产治理。市、旗两级环境监察部门已将用于五七农场农田灌溉和中水排放的排污管线切断封堵，企业排放废水排入建有防渗设施的暂储池内冬储，待夏季用于五七农场农田灌溉和树木绿化。乌拉特前旗环保局先后下达《关于责令内蒙古乌拉山化肥有限责任公司立即对三号门岗泄洪渠内管道进行清理拆除的通知》和《关于责令内蒙古乌拉山化肥有限责任公司立即进行整改的通知》。并派环境监察人员24小时驻厂监察，要求该公司进行整改。乌拉特前旗环保局针对该公司未批先建7#10吨锅炉和生产废水未按要求闭路循环，责令整改，并处20万元罚款，已执行到位，对排入暂储池污水超标行为，处17253元罚款。乌拉特前旗环保局下达《关于责令内蒙古乌拉山化肥有限责任公司对厂区南侧王六壕子内积水进行处理的通知》，要求将王六壕子积水抽回该公司污水处理站进行处理。乌拉特前旗政府分管领导约谈了企业负责人。内蒙古自治区西部环保督查中心约谈了湖北宜化集团股份有限公司相关负责人，并要求巴彦淖尔市环保局依法对该公司环境违法行为进行处罚。</p>	<p>内蒙古自治区环保厅督促当地环保部门对存在环境违法行为的企业依法进行处理处罚，并督促企业整改到位；加强对企业的日常监管，确保污染治理设施正常运行和各类污染物达标排放；加强对企业周边地下水、地表水和空气质量监测，确保群众安全；向社会公开案件情况。</p>
71	3月	内蒙古自治区 赤峰市	赤峰敖伦花矿业有限责任公司，企业法人营业执照注册号为150421000001138，组织机构代码为79718475-8，法定代表人为温新力。	<p>1、该公司排土石场和贫矿堆场占用了采场泄洪渠道，且周边未设置挡渣墙及导流渠。</p> <p>2、该公司生态植被恢复工作滞后。</p>	<p>阿鲁科尔沁旗环保局责令该公司对泄露的尾矿砂进行清运，恢复植被，并处以20万元罚款。该公司已缴纳罚款，并对泄露的尾矿砂进行清理，对受污染的624亩草场按每亩600元的标准给予牧民补偿。阿鲁科尔沁旗环保局已将此次信访事项调查处理情况和水质监测结果当面回复信访人，并得到信访人的认同。该信访事项已结案。赤峰市环境保护局已将该环境信访案件的调查处理情况在其门户网站中公示。</p>	<p>内蒙古自治区环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，。</p>

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
72	3月	上海市松江区	上海汤始建华管桩有限公司，企业法人营业执照注册号为310000400501347，组织机构代码为79700400-8，法定代表人为方谦。	雨水口悬浮物超标。	上海市环境监察总队已对该公司雨水口悬浮物超标的问题立案查处，已要求企业在雨水口前增设沉淀池，做好地面冲洗水的管理。 该公司已完成了厂内管网的梳理，清除了管网内杂物，对低凹处排水沟进行了加高加固；同时已与上海运凤建筑装潢工程有限公司签订了合同，沉淀池正在建设中。	上海市环保局督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
73	3月	上海市松江区	上海建华管桩有限公司，企业法人营业执照注册号为31000040089658，组织机构代码为73456030-6，法定代表人为方谦。	排污口设置不规范。	当地环保部门对该公司船坞卸料区排口实施了封堵。	上海市环保局向社会公开案件情况。
74	3月	江苏省句容市	江苏建华管桩有限公司，企业法人营业执照注册号为321100400005294，组织机构代码为74249964-8，法定代表人为姚静波。	1、该公司生活污水处理设施运行台帐不健全、不规范。 2、洗石废水沉淀池简陋破损，废水外溢。 3、便民河上下游水质COD、氨氮超标。	句容市环保局下达整改通知，要求企业对存在洗石废水沉淀池破损、回用设备损坏、造成洗石废水外溢问题立即整改。下发停产通知书，责令洗石工序立即停止生产，现洗石工序已停产，正在对洗石废水沉淀池进行改造。对该公司“持过期的排污许可证排放污染物”的违法行为，处以1万元罚款。	江苏省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
75	3月	安徽省芜湖市	建华建材（安徽）有限公司，企业法人营业执照注册号为340200400001250，组织机构代码为66946798-0，法定代表人为刘辉。	1、部分项目超期试生产，至今未通过项目竣工环保验收。 2、45吨锅炉未安装脱硫设施。 3、码头原料输送皮带未建设防尘、隔声罩，未在原料输送皮带转折点安装布袋除尘器。 4、违规设置排污口，且3个排口COD、BOD5、悬浮物超标。 5、100米卫生防护距离内有居民未搬迁，厂区东面30米处有约40户居民居住。	繁昌县环保局下发《关于安徽建华管桩有限公司环境问题的监察通知》，要求立即停止违法行为，拆除私设的排污口，冲洗污水不得外排；石料堆场须采取有效防尘措施。下发了《关于安徽建华管桩有限公司环境问题的监察通知》，责令该企业立即停产整改，现公司已停产整改；已封堵原先私设的冲洗生产废水排污口；对石料堆场已采取洒水抑尘措施；现正在联系厂家安装45吨流化床锅炉脱硫设施；正在对污水处理池进行改造。对该公司部分项目超期试生产等违法行为处10万元罚款。繁昌县环保局印发《关于东山河污染治理的方案》，要求该公司建设原料输送皮带防尘隔声设施，对东山河流经该厂区内河道进行清淤治理；新港镇政府督促东山河上游排污企业对东山河上游进行清淤；新港镇政府计划2014年对防护距离内的居民进行拆迁。	安徽省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位，向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
76	3月	湖北省武汉市	湖北建华管桩有限公司，企业法人营业执照注册号为420000400000509，组织机构代码为75100294-7，法定代表人为胡敬阳。	1、污水处理设施设置超越管线，部分生产废水不经污水处理设施处理直接外排。 2、是外排废水悬浮物、COD超标。 3、排污口设置不规范，厂区污水管线设置混乱，雨污分流不完善。 4、未建设规范化的危险废物暂存场所；废机油未按要求交由资质单位处理。	湖北省环保厅下发《关于湖北建华管桩有限公司环境问题的监察通知》，要求武汉市环保局加强环境监管。东西湖区环保局对污水直排行为，责令该公司立即整改，并处以罚款1万元。湖北省环保厅对该公司存在的环境问题在门户网站进行了信息公开。 该公司彻底拆除了污水处理设施超越管线；重新规范设置总排污口和雨水排口，安装流量计；对污水处理设施进行改造，预计2014年5月底前完成改造工作；对危险废物临时存放点进行规范化整治，并与湖北中油优艺环保科技有限公司签订危废转移合同，拟投资20万元建设1套砂石振筛系统，以降低污染物产生量，目前设备已安装完工，正在进	湖北省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。
77	3月	湖北省荆州市	荆州建华管桩有限公司，企业法人营业执照注册号为421000400002009，组织机构代码为55973811-0，法定代表人为吴建群。	1、未按环评要求建设生产废水三级沉淀处理设施。 2、厂区内循环废水沟渠未做防渗处理，部分废水通过渗透和蒸发的方式进入环境；未建设规范化排污口；雨污不分流。厂区环境管理不到位，生产和物料输送过程中粉尘无组织排放问题较突出。 3、未建规范化的危险废物暂存场所，废机油桶厂区内随意堆放；废机油未按环评要求交由资质单位处置，擅自作为防	荆州市环保局下达了《关于荆州建华管桩有限公司环境问题的监察通知》，责成该公司制定整改方案，明确整改时限，逐项进行整改。对该公司利用无防渗漏措施的坑塘存贮生产废水的环境违法行为，处以2万元罚款，并责令其立即停止违法行为。湖北省环保厅对该公司存在的环境问题在门户网站进行了信息公开。 该公司生产废水和砂石料冲洗循环废水三级沉淀池正在施工中；新增两套原料破碎工序除尘装置；对危险废物临时贮存场所进行了规范化整治并投入使用，现存废机油已签订处置合同，将转移至荆州市昌盛环保燃料油厂进行	湖北省环保厅督促相关处罚和整改措施落实到位。
78	3月	广东省深圳市	立信染整机械（深圳）有限公司，企业法人营业执照注册号为440307503341430，组织机构代码为61882500-4，	废气收集系统不够完善，收集处理困难。	深圳市环保部门多次会同康乐社区工作站、居民代表和康桥花园管理处，对该公司检查，并约谈该公司环保负责人，向居民代表通报工业区废气监测报告及废气处理设施整改情况。 深圳市环保部门要求该公司对废气处理设施进行整改，并	广东省环保厅督促整改措施落实到位，向社会公开案件情况。
79	3月	广东省深圳市	泰钢合金（深圳）有限公司，企业法人营业执照注册号为440307503268606，组织机构代码为61888933-1，法定代表人为方国梁。	1、该公司至今未竣工环保验收。 2、车间密封性差。	深圳市环保部门多次会同康乐社区工作站、居民代表和康桥花园管理处，对该公司检查，并约谈该公司环保负责人，向居民代表通报工业区废气监测报告及废气处理设施整改情况。 深圳市环保部门要求该公司对废气处理设施进行整改，并每周检查2次，每隔10天报告整改情况。 深圳市环保部门对该公司砂铸污泥未申报和非法转移处置违法行为，处6万元罚款，罚款已缴纳。对该公司擅自扩大	广东省环保厅督促整改措施落实到位，向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
80	3月	安徽省 合肥市	马钢（合肥）钢铁有限责任公司，企业法人营业执照注册号为340100000041669，组织机构代码为78856717-5，法定代表人为秦长荣。	1、马钢（合肥）钢铁有限责任公司超标排放。 2、污染治理设施与实际生产能力不配套、设备老化、污染严重等。	合肥市环保局下达《关于责令马钢（合肥）钢铁有限责任公司废气烟尘污染限期治理的通知》，对该公司实施限期治理，要求2014年4月底前完成整改。合肥市环保局针对该公司未采取有效污染防治措施向大气排放粉尘等污染物的违法行为，罚款5万元。现已执行到位。安徽省环保厅近两年两次发现该公司烧结系统技术改造项目未通过竣工环保验收、危险废物管理不规范等环境问题，下发监察意见要求整改。目前，已督促落实到位。安徽省环保厅联合省监察厅下发《关于对马钢（合肥）钢铁有限责任公司环境违法案件挂牌督办的通知》，要求合肥市环保局提请合肥市政府责令停止生产、立即停止环境违法行为；责令查找超标原因，建设和完善污染防治设施，解决超标排放问题；及时向社会公布案件查处情况，接受社会监督。安徽省环保厅下发《关于督促落实马钢（合肥）钢铁有限责任公司环境违法案件挂牌督办任务的函》，要求合肥市环保局立即采取有效措施，严格落实挂牌督办要求，确保整改到位。安徽省环保厅联合省监察厅约谈合肥市环保局、合肥市监察局主要负责人，要求按督办要求抓好落实。马鞍山钢铁集团有限公司与合肥市政府研究制定了关停转产方案，从2014年1月起分阶段实施关停（2014年1月15日至2月28日已关停1座高炉、1座转炉和焦炉生产线），至2014年10月1日前全面关停。在关停转产过渡期，采取措施防止扬尘污染。	安徽省环保厅督促当地环保部门对挂牌督办事项督办到位；加大对该公司关停过渡期间的环境监管力度，督促该公司采取污染防治措施，确保生产期间污染治理设施正常运行和各类污染物达标排放；督促当地政府做好关停工作，维护职工利益和群众利益，维护社会稳定；向社会公开案件情况。

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
81	3月	河南省项城市	项城市豪鑫金属回收有限公司，企业法人营业执照注册号为411681000007249，组织机构代码为56984310-9，法定代表人为孙万君。	项城市豪鑫金属回收有限责任公司未经环评批复已建成熔铸、破碎车间和办公楼。	项城市环保部门下达了《关于查处项城市豪鑫金属回收有限责任公司环境违法行为的监察通知》，要求项城市豪鑫金属回收有限责任公司立即停止建设，限期办理环评手续。目前该公司已停止建设，正在办理环评手续。河南省环保厅下发《关于进一步开展全省铅蓄电池企业专项排查活动的通知》，对辖区内铅蓄电池企业逐一排查。全省40家铅蓄电池企业中，5家被取缔关闭，9家被停产整治，10家自行停产。	河南省环保厅督促当地环保部门对存在的违法行为处罚到位并执行到位，督促整改到位；加大对铅蓄电池企业的监管力度，确保污染治理设施正常运行和各类污染物达标排放；加强对铅蓄电池企业周边地下水、地表水和空气等环境质量监测，确保周边群
82	3月	甘肃省金昌市	金昌化工集团有限责任公司，企业法人营业执照注册号为620321000000398，组织机构代码为78963934-5，法定代表人为郝怀民。	1、合成氨能量系统优化改造项目未通过竣工环保验收。 2、5万立方米蒸发池无防渗措施且池内废水COD、氨氮、SS、氟化物、总砷、总磷和污泥浸出液中氟化物超标，合成氨污水处理站西侧废水池内废水氟化物、总磷超标。 3、厂内排水系统未按雨污分流、清污分流建设，生产过程中冲洗、洗尘以及各工段跑冒滴漏形成的废水均排入蒸发池中，通过自然蒸发处理。 4、5台锅炉未安装自动在线监控设施。	金昌市环保局对该公司纯碱废水达标治理项目下达了限期治理要求；对该公司废水处理设施运行不正常导致废水氨氮超标，责令限期整改并处罚款147368元，现已执行到位；对废水处理设施提出了限期整改意见；对因碱动力废水超标，责令限期改正。	甘肃省环保厅督促当地环保部门对存在环境违法行为的企业依法进行处理处罚，并督促企业整改到位；加强对企业的日常监管，加强对企业周边地下水、地表水和空气质量监测，确保群众安

序号	时间	地点	企业（单位）名称	存在的环境问题	处理情况	下步措施
83	3月	青海省 西宁市	西宁鹏鹞污水处理有限公司（负责运维西宁市第一污水厂、第三污水厂），企业法人营业执照注册号为630000410000296，组织机构代码为66192799，法定代表人为王洪春。	1、第三污水处理厂2010年9月28日试运行至今未竣工环保验收。 2、互助路污水干管塌陷，造成污水排入湟水河。	2013年9月底，互助路污水管线改造工程开工建设，对互助路原污水管道进行原管位更换，并将管径增加至1.5米，于10月底完成改造。针对第一、三污水处理厂2台压滤机停运、2台压滤机脱水效率较低的问题，西宁市环保局对运营管理两家污水处理厂的鹏鹞污水处理有限公司下达限期整改通知，要求该公司对压滤机设备进行整改。该公司于2013年6月对其中2台滤带宽3米的污泥浓缩带式压滤机进行更换，目前设施正常运行。第一污水厂原有2台滤带宽1米压滤机现已停用。	青海省环保厅督促当地环保部门对存在的违法行为处罚到位并执行到位，督促整改到位；加大对城市污水管网和污水处理厂监管力度，确保城市污水收集输送安全，污染治理设施正常运行和各类污染物达标排放；向社会公开