

## 大气污染防治12月份督查情况表

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
1	江苏省	南京	南京俊腾水稳拌合站	建材	停产					物料堆场无任何防风抑尘措施。	督促企业加强管理，减少料场扬尘污染。	
2	江苏省	南京	上海梅山钢铁股份有限公司	钢铁	生产		是	未建设污染治理设施。	焦炉出焦时，推焦侧无收尘装置，无组织排放严重。		依法对违法问题进行处罚。	
3	江苏省	南京	南京润泽华针纺织科技发展有限公司	锅炉	生产		是	超标排放。	企业有1台20t/h小锅炉，现场检查时排放黑烟，林格曼黑度超标。		依法对违法问题进行处罚。	
4	江苏省	南京	伟业肥料有限公司	化工	生产		是	未建设污染治理设施。	1台燃煤锅炉和1台燃煤炉窑均未配套建设烟气脱硫设施。	烟道破损，漏风严重，大量烟气直排。	依法对违法问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
5	江苏省	镇江	江苏索普(集团)有限公司	化工	生产		是	超标排放。	自备循环流化床锅炉NO <sub>x</sub> 超标排放,实际排放浓度为300-400mg/m <sup>3</sup> 。		依法对违法问题进行处罚。	
6	江苏省	镇江	镇江玉翠园住宅小区	建筑工地	施工					部分土方裸露,未覆盖。	督促施工方加强管理,减少扬尘污染。	
7	江苏省	镇江	领域国际项目	建筑工地	施工					部分粉状物料未覆盖。	督促施工方加强管理,减少扬尘污染。	
8	江苏省	镇江	美的城一区工地	建筑工地	施工					部分地面裸露,未覆盖。	督促施工方加强管理,减少扬尘污染。	
9	江苏省	镇江	句容台泥水泥有限公司	水泥	生产					烟尘在线监测设备故障。	督促企业加强对设施的运维。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
10	江苏省	镇江	丹阳中超化工有限公司	化工	生产		是	不正常运行污染治理设施。	碱液喷淋尾气处理装置未正常投加碱液，吸收液呈酸性，运行不正常。		依法对违法问题进行处罚。	
11	江苏省	扬州	江都区吴桥镇王河村	焚烧火点	在烧					近十个焚烧火点，烟尘弥漫。		

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
12	江苏省	扬州	扬州威亨热电有限公司	工业企业	生产		是	超标排放。	该企业4台燃煤锅炉，均未配套建设脱硫脱硝设施，除尘设施也较为简陋，导致SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 和烟尘长期超标排放。4#锅炉排放SO <sub>2</sub> 浓度达600-800mg/m <sup>3</sup> ，NO <sub>x</sub> 浓度达320-330mg/m <sup>3</sup> ，烟尘浓度达60-75mg/m <sup>3</sup> ，均超过排放标准。其余3台锅炉也存在超标排放情况。	1#、2#、3#锅炉未按要求安装污染源自动监控设施。	建议对该企业挂牌督办。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
13	江苏省	淮安	盱眙S331道路两侧、盱眙港	物料堆场	在用					大量物料堆场无任何防风抑尘措施。	督促企业加强管理，减少料场扬尘污染。	
14	江苏省	淮安	盱眙欧亚水泥有限公司	水泥	停产		是	违反建设项目环境保护管理规定。	企业无环保手续，未批先建，违法投产。	企业堆场露天堆放，无防风抑尘措施。	依法对违法问题进行处罚。	
15	江苏省	泰州	泰州梅兰热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	企业1#、2#锅炉烟囱排口NO <sub>x</sub> 除2014年11月28日脱硝设施调试时段外均为500mg/m <sup>3</sup> 左右，3#、4#锅炉烟囱排口NO <sub>x</sub> 长期在200mg/m <sup>3</sup> 左右，超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
16	江苏省	泰州	黄桥热电厂	火电	生产		是	超标排放。	企业2台锅炉均未建设脱硝设施, NO <sub>x</sub> 超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
17	江苏省	泰州	泰兴卡万塔沿江热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	1#、2#锅炉尚未建设脱硝设施, NO <sub>x</sub> 超标排放; 3#锅炉烟气治理设施运行不稳定, 自2014年11月26日起烟尘、NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
18	江苏省	泰州	月进村农家乐浴室燃煤锅炉	燃煤锅炉	生产		是	未建设污染治理设施。	锅炉烟气未经处理直排, 产生大量黑烟。		依法对违法问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
19	江苏省	泰州	姜堰市化肥有限责任公司	火电	生产		是	超标排放。	企业4#锅炉NOx超标排放。	4#锅炉在线监控设备参数设置不正确, NOx上传浓度为NO浓度, 未折算(应*1.53), NOx上传浓度低于实际浓	依法对超标排放问题进行处罚。	
20	江苏省	泰州	泰州市金禾商砼制品有限公司	混凝土	停产					企业大量沙石堆场露天堆放, 未采取防风抑尘措施。	督促企业加强管理, 减少料场扬尘污染。	
21	江苏省	泰州	泰州金泰环保热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	烟气NOx排放浓度500-600mg/m <sup>3</sup> , 超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
22	江苏省	泰州	江苏联美生物能源有限公司	火电	生产		是	超标排放。	烟气烟尘排放浓度长期在20-24mg/m <sup>3</sup> , NO <sub>x</sub> 排放浓度在100-200mg/m <sup>3</sup> , 超标排放。		依法对超标排放问题进行处罚。	
23	江苏省	常州	常州东方特钢有限公司	钢铁	生产					大量铁矿石粉、石灰石、土方等散料露天堆放, 缺乏防风抑尘措施。	督促企业加强管理, 减少料场扬尘污染。	
24	江苏省	常州	亚隆商砼	混凝土搅拌站	生产					现场检查发现, 大量粉尘无组织排放。	督促企业加强管理, 减少料场扬尘污染。	
25	江苏省	常州	常州市湖塘热电有限公司	火电	生产		是	超标排放。	SO <sub>2</sub> 部分时段超标排放, 浓度达200-400mg/m <sup>3</sup> 。	在线监控设施测量不准确, 部分时段SO <sub>2</sub> 浓度显示为零。	依法对违法问题进行处罚。	



序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
26	江苏省	常州	龙东香珀建筑施工工地	施工工地	施工					地面积尘严重,无车辆进出冲洗设备。	督促施工方加强管理,减少料场扬尘污染。	
27	江苏省	常州	常州市东南热电有限公司	火电	生产					现场通标气测定发现,测量误差过大,不符合规范要求(SO <sub>2</sub> 标气浓度499ppm,在线测定浓度460ppm,相对误差达8%,与规范不超过5%的要求不符)	督促第三方运维公司加强运维工作。	
28	江苏省	常州	江苏常宝钢管股份有限公司	轧钢	生产					危险废物暂存场所建设不规范,电捕焦油(HW11)堆存于煤气发生车间内。	督促企业按要求储存危废。	
29	江苏省	常州	122省道LJ-2标段建设工地	施工工地	停工					大量渣土露天堆放。	督促施工方加强管理,减少料场扬尘污染。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
30	江苏省	常州	国电常州发电有限公司码头堆场	堆场						大量原煤、砂石等散装物料露天堆放，缺乏防风抑尘措施。	督促企业加强管理，减少料场扬尘污染。	
31	江苏省	常州	常州市加怡热电有限公司	火电	生产					在线监控设施测量不准确，部分时段烟尘浓度显示为零。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
32	江苏省	常州	溧阳市昆仑热电有限公司	火电	生产		是	未配套建设大气污染物处理设施；超标排放。	1#、2#锅炉无脱硫设施；根据在线监控数据，1#锅炉SO <sub>2</sub> 超标排放。	在线监控设施上位机损坏，数据无法上传至监控平台。	依法对违法问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
33	江苏省	常州	江苏申特钢铁有限公司	钢铁	生产		是	超标排放。	企业热回收焦炉的焦化烟气普遍存在烟尘超标排放现象，如现场检查的6#余热锅炉烟气SO <sub>2</sub> 浓度达200-300mg/m <sup>3</sup> ，烟尘浓度达80-90mg/m <sup>3</sup> 。	烧结机烟道破损，部分原烟气无组织排放；焦炉旁路烟囱未安装烟温和流量测量装置，无法监管。	依法对超标排放问题进行处罚。	
34	江苏省	常州	溧阳天山水泥有限公司	水泥	生产					在线监控设施运维不规范，采样管部分管段未伴热。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
35	江苏省	常州	福田幸福城建筑工地对面渣土堆场	堆场						大量渣土露天堆放，缺乏防风抑尘措施。	督促管理方加强管理，减少料场扬尘污染。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
36	安徽省	滁州	全椒海螺水泥有限公司	水泥	生产		是	超标排放。	查看中控NO <sub>x</sub> 排放历史曲线, 2014年10月16日、17日SO <sub>2</sub> 超标排放。		依法对违法问题进行处罚。	12月5日检查
37	安徽省	滁州	全椒深福新型建材有限公司	建材						物料堆场无任何防风抑尘措施, 扬尘污染严重。	督促企业加强管理, 减少料场扬尘污染。	
38	安徽省	滁州	中联水泥有限公司	水泥	生产					2号线CEMS系统测量NO浓度后直接作为NO <sub>x</sub> 浓度上传, 未乘以1.53折算, NO <sub>x</sub> 上传结果偏低。	督促第三方按要求提供污染物排放数据。	
39	安徽省	滁州	千秋水泥厂	水泥	停产					物料堆场露天堆放, 无覆盖等抑尘措施。	督促企业加强管理, 减少料场扬尘污染。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
40	安徽省	滁州	天长市冶山镇S205省道旁	焚烧火点	在烧					焚烧堆存在田头的秸秆和杂草,烟尘弥漫。		
41	安徽省	宣城	安徽宣城海螺水泥有限公司	水泥	生产					企业氧含量测定仪损坏,氧含量自10月7日起保持不变。	督促第三方运维公司加强运维工作。	
42	安徽省	宣城	X049县道沿线五里棚附近	秸秆焚烧						现场发现有2处火点。		
43	安徽省	宣城	广德新杭南方水泥有限公司	水泥	生产		是	超标排放。	2014年11月30日19时至12月1日7时NO <sub>x</sub> 排放浓度小时均值达1000mg/m <sup>3</sup> ,超标排放。	在线监控设备参数设置不正确,NO <sub>x</sub> 上传浓度为NO浓度,未折算(应*1.53),NO <sub>x</sub> 上传浓度低于实际浓度。	依法对违法问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
44	安徽省	宣城	广德独山南方水泥有限公司	水泥	生产					烟气在线监控设施存在问题, 采样伴热管未全程伴热, 采样管内壁有大量水蒸气凝结; 有效性审核过期	督促第三方运维公司加强运维工作。	
45	安徽省	宣城	新杭镇石灰窑集中区	石灰	生产		是	不符合产业政策; 无大气污染防治设施。	企业6座石灰土立窑属于淘汰落后产能, 不符合产业政策; 企业石灰窑无任何废气治理设施, 长期违法生产。	厂内大量石灰石露天堆放, 无任何防风抑尘措施, 厂区及周边环境积尘严重。	依法对违法问题进行处罚。	
46	安徽省	宣城	司尔特(宣城)化肥有限公司	化肥	生产					该企业磷石膏堆场面积数十亩, 贮存、转运均无防尘措施。	督促企业加强管理, 减少料场扬尘污染。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
47	安徽省	宣城	全鑫化工有限公司	化工	生产					厂区内有大量硫铁矿粉和尾渣露天堆放, 无防尘措施。	督促企业加强管理, 减少料场扬尘污染。	
48	安徽省	宣城	宣城亨元化工科技有限公司	化工	生产		是	超标排放。	企业2号生产线脱硫运行不稳定, 2014年12月1-10日部分时段SO <sub>2</sub> 排放浓度在1000mg/m <sup>3</sup> 左右(企业执行工业窑炉850mg/m <sup>3</sup> 标准), 超标排放。	2号炉漏风严重, 氧量在16-20%之间。	依法对违法问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
49	安徽省	马鞍山	安徽盘景水泥有限公司	水泥	生产					在线监控建设和运维不规范,伴热管设定温度偏低,部分管段未伴热;NO浓度未经转换,直接作为NO <sub>x</sub> 浓度上传至数采仪,SO <sub>2</sub> 标气过期;石灰石矿山附近道路缺乏抑尘措施,扬尘污染显著。	督促第三方按要求上传污染物数据。	
50	安徽省	马鞍山	和含建材厂	砖瓦窑	生产		是	不正常使用、擅自拆除、闲置大气污染物处理设施。	企业建有1座36门砖瓦窑,生产空心粘土砖。现场检查发现,砖瓦窑无废气治理设施,烟气未经处理,直接排放。		依法对违法问题进行处罚。	



序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
51	安徽省	马鞍山	含山县黄塘庄S105省道北侧	秸秆焚烧						现场检查发现1处秸秆焚烧。		
52	安徽省	马鞍山	中铁物资安徽铁鹏水泥有限公司	水泥	生产					在线监控建设和运维不规范, 过量空气系数设置错误, 数采仪上传数据不能真实反映企业实际排放情况。	督促第三方按要求提供污染物数据。	
53	安徽省	马鞍山	马鞍山当涂发电有限公司	火电	生产					在线监控建设和运维不规范, 冷凝温度高达8℃, 不符合规范要求, 现场通标气测定发现, 测量误差过大, 不符合规范要求。	督促第三方按要求提供污染物数据。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
54	安徽省	马鞍山	圣戈班管道系统有限公司	钢铁	生产		是	超标排放。	企业建有1台36m <sup>2</sup> 烧结机，脱硫设施正在调试中，尚未正常运行，烧结机烟气SO <sub>2</sub> 超标排放，浓度达800mg/m <sup>3</sup> 。	企业煤炭堆场没有覆盖，厂区内道路积尘严重，扬尘显著。	依法对超标排放问题进行处罚。	
55	安徽省	马鞍山	山鹰纸业自备电厂	火电	生产					在线监控运维不规范，现场通标气测定发现，测量误差过大，不符合规范要求。	督促第三方运维公司加强运维工作。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
56	安徽省	马鞍山	马鞍山钢铁股份有限公司	钢铁	生产		是	超标排放。	1#、2#烧结机未进行脱硫改造，排放烟气SO <sub>2</sub> 浓度高达700-800mg/m <sup>3</sup> ；自备电厂3×220t/h锅炉无脱硫脱硝设施，排放烟气SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 浓度分别达1000mg/m <sup>3</sup> 和300-400mg/m <sup>3</sup> 。		依法对超标排放问题进行处罚。	
57	安徽省	芜湖	芜湖新兴铸管有限责任公司老厂区	钢铁	停产		是	不符合产业政策。	企业建有3台40m <sup>2</sup> 烧结机，属于应淘汰的落后产能。		依法对违法问题进行处罚。	
58	安徽省	芜湖	芜湖富鑫钢铁有限公司	钢铁	生产		是	违反建设项目环境保护管理规定。	企业无任何环保手续，违法生产。		依法对违法问题进行处罚。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
59	吉林	长春	宇光光能源 长春高新热电分公司	火电	生产	热电联产企业，8台锅炉均为循环流化床锅炉，1、2#锅炉脱硫采用烟气循环流化床工艺，脱硝采用SNCR工艺，均于2014年10月底建成投运。其他锅炉脱硫采用炉内喷钙脱硫工艺，无脱硝设施。				除1、2#锅炉外，其他锅炉尚未进行脱硫脱硝升级改造。调取1、2#锅炉历史数据显示，烟尘、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 浓度均时有超标。	建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。	
60	吉林	长春	吉林省鑫祥 有限责任公司（长春生活垃圾综合处理电厂）	垃圾发电	生产	目前，该厂日处理垃圾量约为1600吨，配套建设了3台发电机组，机组容量分别为0.6万千瓦、0.6万千瓦和1.5万千瓦。				烟尘浓度偶尔超标。	建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。	
61	吉林	长春	国电吉林 龙华长春热电一厂（新厂）	火电	生产	该企业共有2台350MW燃煤发电机组，脱硫工艺为石灰石-石膏湿法，脱硝工艺为低氮燃烧+SCR。				NO <sub>x</sub> 排放浓度时有超标。运煤车无篷盖设施。	建议地方政府相关职能部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
62	吉林	四平	四平热力热源厂	锅炉	生产	两台流化床锅炉，一台160蒸吨，一台75蒸吨。3×70吨往复炉，服务面积1700万m <sup>2</sup> ，采用镁法除硫，布袋除尘，两台炉共用一套处理设施。	是	超标排放。	颗粒物和SO <sub>2</sub> 均超标排放。	出口在线监测设施尚未联网。	建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业违法问题进行处理。	
63	吉林	四平	四平市吉平宾馆	锅炉	生产	一台6吨链条炉，一台4吨链条炉（已停用），无脱硫设备，采用陶瓷管除尘。				煤厂堆放未加遮盖。	建议地方政府相关部门按照相关法律法规要求对企业加强管理。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
64	吉林	四平	金士百纯生啤酒股份有限公司	锅炉	生产	4台10t/h和2台20t/h锅炉。	是	违反建设项目环境保护管理规定；正常使用污染治理设施。	2台20t/h锅炉没有按照环评要求建设脱硫设施，4台10t/h锅炉中2台没有脱硫设施，2台脱硫设施损坏，没有使用。没有按照环评要求拆除2台10t/h小锅炉，没有安装在线监测设备。		建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业违法问题进行处理。	
65	吉林	四平	中电投四平电厂	火电	生产	2台50MW、1台100MW、1台350MW机组。	是	超标排放。	4#机组烟尘超标排放；3#机组SO <sub>2</sub> 和NO <sub>x</sub> 超标排放。		建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业违法问题进行处理。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
66	辽宁	沈阳	辽宁金地阳陶瓷有限公司	陶瓷	生产	有环评审批手续,使用煤气发生炉制气,年用煤量1.3万吨。	是	超标排放。	没有脱硫设施,SO <sub>2</sub> 超标排放。	料场未封闭,扬尘严重。	建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业违法问题进行处理。	
67	辽宁	沈阳	沈阳科达洁能燃气有限公司	煤化工	生产	一期工程设计日供气500万m <sup>3</sup> ,年使用50万吨粉煤。实际用煤20万吨每年。	是	不正常污染治理设施。	脱硫设施运行不正常,十月份出硫膏仅有300公斤,且没有硫膏转移销售记录。使用该企业的陶瓷企业SO <sub>2</sub> 排放浓度300mg/m <sup>3</sup> 左右。		建议地方环保部门按照相关法律法规要求对企业违法问题进行处理。	
68	河北省	秦皇岛	秦皇岛迅发玻璃有限公司	平板玻璃	生产	企业2007年建厂,2008年投产。400t/d低辐射镀膜玻璃生产项目经抚宁县环保局环评审批及环保竣工验收,主要产品为平板膜玻璃。	是	大气污染防治设施未运行。	正在进行脱硫脱硝设施的改造,烟气直排。	煤场部分煤堆未苫盖。	责成当地环保部门依法处理。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
69	河北省	秦皇岛	秦皇岛方圆玻璃有限公司	日用玻璃	生产	企业2006年投产。该公司建材玻璃分公司整体搬迁项目经秦皇岛市环保局环评审批及环保竣工验收，现有4条球窑生产线，分别为21t/d、24.5t/d、38.5 t/d、42 t/d，年产中碱玻璃球4万t/a。	是	大气污染防治设施未运行。	1#、2#、3#炉窑脱硫脱硝正在整改，烟气直排；4#炉窑脱硫脱硝正在调试，运行不正常。企业未进行压产。	厂区内料场(物料)未苫盖；未按照《秦皇岛市人民政府关于印发秦皇岛市2014年钢铁水泥电力玻璃行业大气污染治理攻坚行动方案的通知》要求，按时完成脱硫脱硝改造，进展缓慢。	责成当地环保部门依法处理。	



序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
70	河北省	秦皇岛	秦皇岛瑞华玻璃有限公司	平板玻璃	生产	企业2005年建设，2009年投产。210t/d优质超薄格法玻璃生产线经抚宁县环保局环评审批及环保竣工验收，主要产品为格法玻璃。厂区内增建制镜厂项目。	是	大气污染防治设施未运行；违反建设项目环境保护管理规定。	现场检查脱硫除尘设备停用，正在进行脱硫脱硝设施的改造，烟气直排；其制镜厂项目2010年8月经抚宁县环保局环评审批，长期生产，至今未环保竣工验收，其淋漆车间无污染防治设施。		责成当地环保部门依法处理。	
71	河北省	秦皇岛	昌黎县兴国精密机件有限公司	钢铁铸件制造	生产	该企业铸件生产线技改项目经昌黎县环保局2012年环评批复，淘汰抛丸机、混砂机设备57台(套)，新建消失模铸件生产线一条，项目建成后年产铸件12000吨。现有90m <sup>2</sup> 烧结机2台，450m <sup>3</sup> 高炉2座。	是	违反建设项目环境保护管理规定。	铸件生产线技改项目至今未通过环保竣工验收。		责成当地环保部门依法处理。	现场检查烧结工段停产。

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
72	河北省	邯郸	邯钢丰达冶金原料有限公司	焦化	生产	2006年建厂, 年产焦炭80万吨。	是	超标排放。	焦炉烟囱排放黄色烟气, 出焦时无组织排放严重。		尽快整改, 落实环评要求, 确保达标排放。	
73	河北省	邯郸	东南环东尧头村(南环内侧)	垃圾堆存点						堆有大量垃圾, 未覆盖, 且露天焚烧。	清理垃圾, 加强城市垃圾收集处理。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
74	内蒙古自治区	包头	包头经纬能化有限公司	焦化	生产	100万吨焦化产能。	是	违反“三同时”制度，超标排放。	生产设施于2013年3月投产，地面除尘站等治污设施于2014年下半年才建成投运；废水处理设施未建成，焦化废水直接用于熄焦；无在线监测设施。	焦油渣等危废管理不规范，暂存场所无围堰，部分焦油渣已溢漏至周边；部分煤气直接点火炬，与环评不符；料场无抑尘措施。	责成当地环保部门依法处理。	包头市环保局罚款20万元，要求石拐区政府立即责令企业停产整改。石拐区政府加大对企业的监管力度，派专人入驻企业进行24小时值守，监督企业加快整改进度。市公安局、石拐区政府进行立案调查。该企业已投入资金7000余万元，建成了污

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
75	河南省	郑州	郑州新立电力公司	燃煤电厂	生产	热电联产企业，5台200MW热电联产机组。	是	超标排放。	5台200MW热电联产机组，3、4、5号机组未建设脱硝设施，NO <sub>x</sub> 排放长期超标。		责成当地环保部门依法处理。	
76	湖北省	黄石	湖北西塞山发电有限公司	火电	生产	厂区内地面、植被表面覆盖煤粉；1#、2#、3#机组脱硫脱硝设施运行正常。	是	超标排放。	1#机组烟尘排放存在超标现象。	无组织排放严重，多处煤场露天存放，无防风抑尘网和防尘罩等设施，现场喷淋设施老旧，无法正常运行。	责成企业积极推进整改工作；督促企业加强环境管理；对企业违法行为进行严肃查处。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
77	广东省	深圳	西气东输二线广州—深圳支干线求雨岭—大铲岛段工程	建筑工地		该项目建设输气管道工程51.2公里，年输气量80*10 <sup>8</sup> Nm <sup>3</sup> /a，设大铲岛联合输气站1座，线路RTU截断阀室5座。项目于2012年12月30日建成投产。管道线路途经主要生态敏感点有铁岗水库、平栾山公园、铁仔山公园等。				现场检查时，沿线管道涉及的主要生态敏感点铁仔山公园、平栾山公园因边坡维护等工程的施工区域，与项目管线临时占地区域部分重叠，部分地表裸露，无法判断该项目结束后，是否对临时占地进行了生态恢复；项目投产至今2年时		
78	湖南省	株洲	湖南华联瓷业股份有限公司	其他	生产	该公司主要生产日用瓷及工艺瓷，使用隧道窑。94年建厂，2005年起使用天然气作为燃料，年使用天然气1800万方。				无在线监测设备，无治理设施，NO <sub>x</sub> 不能稳定达标。		

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
79	湖南省	株洲	湖南泉湘陶瓷有限公司	其他	生产	该厂使用梭式窑生产电瓷，同样使用天然气作为燃料。				无在线监测设备，无治理设施，NO <sub>x</sub> 不能稳定达标。		
80	湖南省	株洲	炎陵县恒达瓷业有限责任公司	其他	生产	该厂2004年8月建成投产，建有两条隧道窑，一条日产瓷5万件，日耗煤9吨，锅炉无脱硫除尘设施；另一条日产瓷7万件，日耗煤12吨，煤炭经一段式气化炉气化后直接喷入窑内燃烧，燃煤含硫率0.3%左右。				无脱硫除尘设施。		
81	湖南省	株洲	炎陵县神农瓷业有限责任公司	其他	生产	该厂2003年3月建成投产，建有一条隧道窑，日产瓷10万件，日耗煤13吨，建有一套高压静电除尘设施。				无脱硫设施。		

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
82	湖南省	株洲	茶陵县华盛建筑陶瓷有限公司	其他	生产	该厂建有两条320米长隧道窑，一号窑2013年4月投产，二号窑2014年7月投产，日产建筑瓷砖8000m <sup>2</sup> ，该厂建有一座煤气发生炉供两条隧道窑燃料，日耗煤约80吨，原料干燥车间耗煤45吨，燃煤含硫率0.3%左右。				窑炉无除尘脱硫设施。		
83	青海省	西宁	青海桥头铝电有限公司	火电	生产	5x1250MW机组。	是	超标排放。	未能有效执行火电行业新的排放标准，存在排放NO <sub>x</sub> 浓度超标的问题。		责成当地环保部门依法处理。	
84	青海省	西宁	青海宁北电力有限公司	火电	生产	2x1350MW机组。				1号机组电除尘设备甲一电场损坏，脱硫系统石膏制备系统故障，未向当地环保行政主管部门书面报告，未提出维修措施，维修时间继续	责成当地环保部门依法处理。	

序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
85	甘肃省	兰州	酒钢集团榆钢分公司	钢铁	生产		是	超标排放。	二期265平方米烧结机脱硫设施改造未完成,排放SO <sub>2</sub> 浓度超标。		责成当地环保部门依法处理。	
86	宁夏自治区	银川	银川热力公司(唐涑供热站)	锅炉	生产	20t/h, 40t/h锅炉两台。	是	超标排放。	除尘设施破损严重,烟尘跑冒现象突出,排放烟气浓度超标。	煤场无任何防尘措施,无序堆放。	责成当地环保部门依法处理。	



序号	省(区、市)	地市	企业名称	企业类别	企业现状	企业基本情况	是否存在环境违法行为	环境违法类型	详细描述具体环境违法行为	其它环境管理问题	处理及整改建议	备注
87	宁夏自治区	银川	宁夏电投宁夏热电有限公司	火电	生产	2x2000MW机组，同步配套建设湿法烟气脱硫、电除尘等设备。	是	超标排放。	2#机组排放烟尘浓度超标。	2#贮灰罐顶部破损，跑冒严重；使用燃煤硫份超过宁夏“冬防”标准（硫份小于1%）。	责成当地环保部门依法处理。	
88	宁夏自治区	吴忠	常信集团	电石	生产	2台电石炉。	是	超标排放；违反建设项目环境保护管理规定。	暗查时电石炉烟囱黑烟直冒，排放烟尘浓度超标；该企业环保设施尚未建设完成，擅自进行生产。		责成当地环保部门依法处理。	